



Pokládka rozchodníkových rohoží a následná péče

Při dodání rozchodníkových rohoží:

- Palety s rohožemi je nutné uložit co nejrychleji do stínu. Ideální je kryté a chladné místo s teplotou 5-15°C.
- Při teplotě nad 20°C je nutno rohože rychle rozložit, se zvyšující se teplotou se zvyšuje riziko zapaření koberce.
- Po dodání je nutné rohože ihned umístit na střešní souvrství.
- Pokud tak nelze učinit ihned, je nutné rozložit a rozbalit jednotlivé role na volnou plochu (tráva, zámková dlažba), zabrání se tím zapaření a poškození rostlinné vrstvy.
- Skladování rohoží mimo vegetační souvrství střechy vede ke snížení vitality a druhové pestrosti.

Návod k pokládce:

- Před samotnou pokládkou je nutno prolít střešní souvrství do plného nasycení.
- Doporučená teplota k pokládce je 5°C a více. Minimální teplota musí být nad 0°C.
- Rohože pokládat volně, bez natahování tak, aby se dotýkaly hranami, nepřekrývaly se, nevznikaly prázdné mezery a nebyla na povrchu vidět nosná kokosová vrstva.
- Vzniklé mezery a prázdná místa je potřeba dosypat střešním substrátem a vyplnit zbytky z rohoží. V případě potřeby je možné vegetační vrstvu v okolí mírně narušit obrácenými hráběmi a směsí substrátu s řízků vyplnit problematická místa.
- Po pokládce je nutné rohože dostatečně utužit (lehký hladký válec, nebo prostá chůze) a zalít tak, aby došlo ke spojení podkladní vrstvy s položenou rohoží a obnovení kapilárního vztlínání vody ke kořenům.
- Zálivka se provádí v objemu 20l/m² ihned po pokládce. Opakování zálivky je nutné přizpůsobit srážkám v nejbližším měsíci po pokládce. Princip zálivky je napodobení silného deště 1-2 týdně, drobnou zálivku pod 15l/m² nedoporučujeme.

- Po první pokládce a v případě dodatečné zálivky je nutná zvýšená míra pletí plevelných rostlin. Po ukončení období zálivky se intenzita růstu plevelů výrazně sníží.
- K použití na plochých střeších, v případě šikmé střechy je nutné ukotvení, maximální sklon použití do 20°.
- Změna druhové skladby je přirozenou reakcí na změnu podmínek růstu.

Následná péče:

- Položené rohože a celé souvrství je nutné správným způsobem a přiměřeně zalévat viz výše.
- Kontrola po pokládce 1x týdně před plánovanou zálivkou, při zvednutí koberce musí být substrát pod rohoží dostatečně vlhký.
- Zálivku je nutné provádět do doby, kdy kořeny rostlin zakoření do substrátu a rohož lze jen velmi těžko zvednout.
- Rohože nesmí být přelité tak, aby z nich při zvednutí odkapávala voda.
- Kontrola na růst plevelů je doporučena v prvním roce po pokládce 1x měsíc a dále dle potřeby. Je nutné zamezit náletům dřevin a usazování většího množství listů.
- Hnojení porostu, pokud je potřeba, je možné dlouhodobě působícím obalovaným hnojivem a to v průběhu jara. Vhodné hnojivo má mít dobu působení 6 měsíců a doporučená dávka dusíku N je max. 5g/m². Hnojení doporučujeme jen v případě skutečné potřeby, neprosperující střechy, nebo výrazné změny druhové skladby. Zvýšená dávka hnojiva může vést ke zvýšenému výskytu plevelů.
- Přirozená barva zdravé rohože je z většiny zelená s příměsí červenolistých druhů. Pokud rohože zčervenají v průběhu léta na celé ploše, kontaktujte dodavatele. Červená barva rohože v zimním období je přirozená reakce na nízké teploty.